

Переходы круглого сечения

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47



эл.почта: pef@nt-rt.ru || сайт: <https://poliplast-vent.nt-rt.ru/>

Переход — фасонная часть воздуховода, обеспечивающая расширение или сужение воздушного потока.

Переходы круглого сечения и с круглого на прямоугольное сечение в связи с технологией изготовления поделены на сегменты, соединенные между собой.

Соединения переходов с воздуховодами имеют те же особенности, что и в случае соединения воздуховодов между собой.

Переходы исходя из типоразмера имеют стандартизированную длину для удобства компоновки сети воздуховодов из унифицированных стандартных деталей.





Структура обозначения и варианты исполнения перехода при заказе и в документации:

СТ.ВТ.		ПР	.	ПП	.	560x400	—	300	—	Тип. 1	—	ФФ
Тип элемента:												
ПР – переход												
Материал исполнения:												
ПП – полипропилен блок-сополимер;												
ПВХ – поливинилхлорид;												
ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности												
Диаметр в зависимости от исполнения:												
560x400 – диаметры D2xD1 для перехода круглого сечения;												
560/400x500 – размеры D/AxB для перехода с круглого на прямоуг. сечение;												
500x400-400x500 – размеры AxB-A1xB1 для перехода прямоуг. сечения												
Длина:												
300 – длина L												
Тип исполнения:												
Тип 1 – тип перехода в соответствии с вариантами исполнений, стандартно Тип.1												
Тип соединения:												
ФФ – фланец с двух сторон;												
ММ – муфта с двух сторон только для круглого исполнения;												
МФ – муфта со стороны первого и фланец со стороны второго размеров;												
ФМ – фланец со стороны первого и муфта со стороны второго размеров												

Пример обозначения: СТ.ВТ.ПР.ПП.560x400-500-Тип.1-ФФ



Переходы. Размеры и технические характеристики



Диаметр больший	Диаметр меньший	Длина
D2, мм	D1, мм	L, мм
125	100	300
160	100	300
160	125	300
200	100	300
200	125	300
200	160	300
250	100	300
250	125	300
250	160	300
250	200	300
315	100	300
315	125	300
315	160	300
315	200	300
315	250	300
355	125	300
355	160	300
355	200	300
355	250	300
355	315	300
400	160	300
400	200	300

Диаметр больший	Диаметр меньший	Длина
D2, мм	D1, мм	L, мм
400	250	300
400	315	300
400	355	300
450	200	300
450	250	300
450	315	300
450	355	300
450	400	300
500	250	300
500	315	300
500	355	300
500	400	300
500	450	300
560	250	300
560	315	300
560	355	300
560	400	300
560	450	300
560	500	300
630	250	300
630	315	300
630	355	300



Переходы. Размеры и технические характеристики



Диаметр больший	Диаметр меньший	Длина
D2, мм	D1, мм	L, мм
630	400	300
630	450	300
630	500	300
630	560	300
710	315	300
710	355	300
710	400	300
710	450	300
710	500	300
710	560	300
710	630	300
800	315	300
800	355	300
800	400	300
800	450	300
800	500	300
800	560	300
800	630	300
800	710	300
900	315	300
900	355	300
900	400	300

Диаметр больший	Диаметр меньший	Длина
D2, мм	D1, мм	L, мм
900	450	300
900	500	300
900	560	300
900	630	300
900	710	300
900	800	300
1000	355	500
1000	400	500
1000	450	500
1000	500	500
1000	560	500
1000	630	500
1000	710	500
1000	800	500
1000	900	500
1120	355	500
1120	400	500
1120	450	500
1120	500	500
1120	560	500
1120	630	500
1120	710	500


Переходы. Размеры и технические характеристики



Диаметр больший	Диаметр меньший	Длина
D2, мм	D1, мм	L, мм
1120	800	500
1120	900	500
1120	1000	500
1250	400	500
1250	450	500
1250	500	500
1250	560	500
1250	630	500
1250	710	500
1250	800	500
1250	900	500
1250	1000	500
1250	1120	500
1400	500	500
1400	560	500
1400	630	500
1400	710	500
1400	800	500
1400	900	500
1400	1000	500
1400	1120	500
1400	1250	500

Диаметр	Размеры	Длина
D, мм	AxB, мм	L, мм
160	100×100	300
160	100×150	300
160	100×200	300
160	100×250	300
160	150×150	300
160	150×200	300
160	150×250	300
160	150×300	300
200	200×200	300
200	200×250	300
200	200×300	300
200	200×400	300
200	200×500	300
200	200×600	300
250	200×200	300
250	200×250	300
250	200×300	300
250	200×400	300
250	200×500	300
250	200×600	300
315	200×300	300
315	200×400	300

Переходы. Размеры и технические характеристики




Переходы прямоугольного сечения и с прямоугольного сечения на круглое изготавливаются с сечением от 100 до 300 мм с шагом 50 мм, и с сечением от 400 до 1500 мм с шагом 100 мм в различных комбинациях.

Переходы. Типы исполнения

Переходы круглого сечения и с прямоугольного сечения на круглое стандартно изготавливаются только исполнения

Тип.1. Изготовление других исполнений по запросу.





Полупрозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные



Полупрозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные



Полупрозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные



Полупрозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

прозрачные
прозрачные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pef@nt-rt.ru || сайт: <https://poliplast-vent.nt-rt.ru/>